

重庆机场集团有限公司 动力能源分公司 询（报）价单（第二次）

项目名称：离心式制冷机组变频器和风机电机维修					编号：动力 2023-80				
合格报价供应商类别来源：									
☒ 信息发布									
合格报价供应商要求：									
1. 依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（须提供营业执照复印件并加盖公章）。 2. 具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或制冷空调设备维修安装企业资质 A 类三级及以上资质（提供的相应资质证明文件复印件并加盖单位鲜章）。 3. 为本项目配备的维修工人须至少 2 人持有有效期内的应急管理局颁发的低压电工作业证，至少 2 人持有有效期内的应急管理局颁发的制冷与空调作业证（可一人持有多证，以上特种作业操作证须提供正反面复印件，并加盖鲜章）。									
询价日：2023 年 5 月 16 日					报价截止时间：2023 年 5 月 19 日 16:00				
工期要求：开工报告批复之日起 60 日历天					质保期要求：1 年				
报价单位名称（盖章）：					联系人及联系电话：				
序号	项目名称	项目内容/型号规格	单位	数量	不含增值 税单价/元	不含增值税 合计/元	工期	质保期	备注
1	离心式制冷机组变频器维修	开利离心式制冷机组（机组型号：19XR7P704V5LGH52）变频器 维修 （含程序和通讯协议的输入并调试机组）	台	1					1、项目要求见附件 1：《离心式制冷机组变频器和风机电机维修项目要求》。 2、本项目需现场踏勘，确定变频器故障情况，一经报价，均视为已踏勘现场。
2	风机电机维修	22KW 西门子电机维修 （含线圈绕组、2 个 SKF6210 轴承更换和电机主轴加工修复校平衡）	台	1					

表-DL-XJ

项目不含增值税总报价 (元)		
增值税税率 (%)		
付款方式: 1. 项目通过验收, 支付项目总价的 97%, 剩余 3%作为质保金, 待质保期满, 无任何质量问题后支付。 2. 付款前承揽方需开具发票, 若承揽方提供增值税普通发票, 甲方支付不含增值税金额, 若承揽方提供增值税专用发票, 甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。		
注: 1. 请将合格报价供应商要求的资质证书复印件和询(报)价单加盖单位公章密封后于报价截止时间前, 送至重庆机场集团有限公司动力能源分公司办公楼资产组办公室(机场东路 30 号 1 号能源中心), 如果表格不足以说明产品内容, 应另做说明或产品样本附后; 2. 若不含税单价与不含增值税总报价核算不一致的, 以不含税单价为准修正不含增值税总报价, 所有报价须四舍五入保留到“分”。 3. 若存在以下情况, 视为无效报价: 3.1 报价截止时间前未送达报价的, 视为放弃报价资格, 并拒绝其报价文件; 3.2 资质不符或超出经营范围报价的; 3.3 有串通报价或弄虚作假等违法行为的; 3.4 报价内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; 3.5 不满足工期及质保金等询报价单提出的实质性要求的。 3.6 本次采购限价金额不含增值税 55000 元, 总报价不得超过限价金额, 否则视为无效报价。		
询价单位: 重庆机场集团有限公司动力能源分公司	联系人: 雷老师	联系电话: 023-67153569 传真: 023-67153752
重庆机场集团有限公司动力能源分公司采购办 制		

附件 1:

离心式制冷机组变频器和风机电机维修项目要求

一、东区配套区能源站离心机式制冷机组变频器维修要求:

1、检查并更换故障的元器件,更换的元器件要和现安装的元器件型号一致;

2、对变频器功能进行调试,对 4 号离心机式制冷机组进行整机调试运行,确保机组制冷工况运行正常。

二、东区航站楼暖通巡检队 22KW 风机电机维修要求:

1、对损坏的绕组进行更换;

2、更换电机轴承,数量 2 个,型号 SKF6210,需提供合格证;

3、对磨损的电机主轴加工修复校平衡。