

重庆机场集团有限公司 动力能源分公司 询价（报）价单（第 1 次）

项目名称：东区配气站防雷隐患整改项目		编号：动力 2023-133							
合格报价供应商类别来源： ☐ 信息发布									
合格报价供应商要求： 1. 供应商需具有独立法人资格，且合法存续，无不良记录； 2. 具备有效的营业执照； 3. 具备有效的防雷工程专业施工资质（甲级）或特种工程（特种防雷）专业承包（不分等级）资质。									
询价日：2023 年 8 月 2 日		报价截止时间：2023 年 8 月 7 日 16: 00							
工期要求：15 日 历史天		质保期要求：验收通过之日起算 2 年							
报价单位名称（盖章）：联系人员及联系电话：									
序号	项目名称	项目内容/型号规格	单位	数量	不含税单价/元	不含税合计/元	工期	质保期	备注
1	岗亭防雷隐患整改	1. 对重庆机场东区配气站门口岗亭增设接地装置，材料采用 40*4mm 镀锌扁铁，顶面埋深不低于 600mm，就近接入合格的接地网，使其接地阻值不超过 4Ω。	项	1					必须严格按照《15D500 防雷与接地设计施工要点》 《15D501 建筑物防雷设施安装》《15D503 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》等国家、行业规定进行施工。如有现场踏勘需求，请联系重庆机场集团有限公司动力能源分公司夏老师 023-67156274。
2	监控杆防雷隐患整改	1. 对重庆机场东区配气站工艺区监控杆增设接地装置，材料采用 40*4mm 镀锌扁铁，顶面埋深不低于 600mm，就近接入合格的接地网，使其接地阻值不超过 4Ω。	项	1					
3	栏杆防雷隐患整改	1. 对重庆机场东区配气站工艺区栏杆增设接地装置，材料采用 40*4mm 镀锌扁铁，顶面埋深不低于 600mm，就近接入合格的接地网。	项	1					

		网, 使其接地阻值不超过 4Ω。							
4	接地装置测试	1. 对本项目 3 处防雷隐患完成整改后, 委托具备有效的雷电防护装置检测资质证书(甲级)的第三方单位对整改处进行防雷检测和评估, 并出具检测报告。	项	1					如检测结果不合格, 需返工直至合格为止, 工期不顺延, 二次检测费用由乙方承担。
项目不含增值税总报价 (元)									
增值税税率 (%)									
付款方式:									
1. 项目通过验收, 乙方配合甲方完善工程资料后, 支付订单总额的 97%, 剩余 3% 尾款作为质保金, 质保期满后乙方提交付款申请, 甲方在 30 个工作日内支付。									
2. 付款前承揽方需开具发票, 若承揽方提供增值税普通发票, 甲方支付不含增值税金额, 若承揽方提供增值税专用发票, 甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。									
注:									
1. 请将合格报价供应商要求的资质证书复印件和询(报)价单加盖单位公章密封后于报价截止时间内, 送至重庆机场集团有限公司动力能源分公司办公大楼资产组办公室(机场东路 30 号 1 号能源中心), 如果表格不足以说明产品内容, 应另做说明或产品样本附后;									
2. 若不含税单价与不含增值税总报价核算不一致的, 以不含税单价为准修正不含增值税总报价, 所有报价须四舍五入保留到“分”。									
3. 若存在以下情况, 视为无效报价:									
3.1 报价截止时间前未送达报价的, 视为放弃报价资格, 并拒绝其报价文件;									
3.2 资质不符或超出经营范围报价的;									
3.3 有串通报价或弄虚作假等违法行为的;									
3.4 报价内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;									
3.5 不满足工期及质保金等询价单提出的实质性要求的。									
3.6 本次采购限价金额不含增值税 10000 元, 总报价不得超过限价金额, 否则视为无效报价。									
询价单位: 重庆机场集团有限公司动力能源分公司		联系人: 夏老师		联系电话: 023-67156274		传真: 023-67153752		重庆机场集团有限公司动力能源分公司采购办	

